

Čištění a údržba povlaků lakovaných práškovými barvami

Doporučení pro čištění a údržbu povlaků
lakovaných organickými práškovými barvami
IGP Pulvertechnik AG.

Technická informace



TI 108

Následující pokyny jsou významnými dokumenty
pro čištění organických povlaků.

Čištění kovových fasád, zajištění jakosti RAL-GZ
632 www.grm-online.de

Údržba a čištění kovových fasád, předpis SZFF
61.01 www.szff.ch

Doporučení pro čištění IGP práškových barev
s perleťovým efektem TI 106.

Praktické prováděcí instrukce

Opláchnout velkým množstvím vody.

Očistit vodným roztokem smáčedla (saponátu)
bez abrazivních složek s neutrálním pH pomocí
houbičky nebo jemného hadříku.

Následný oplach čistou vodou a sušení.

Konkrétní pokyny založené na typu znečištění

Mastný film může být odstraněn pomocí
koncentrovaného smáčedla, alkoholu nebo
surfaktantu po odzkoušení nejkratšího
potřebného času působení, které nepoškodí
organický povlak.

Vodní kámen, zbytky malty a rozstřik cementu
může být odstraněn vodným roztokem octu (ca
9,6%) v poměru 1:1 v co nejkratším čase.

Zbytky silikonového tmelu a lepidla mohou být
odstraněny pomocí odstraňovače silikonu po
odzkoušení času, který nezpůsobí poškození
povlaku.

Neidentifikovatelné znečištění, zaschlá špína a
podobně může být odstraněna čističem fasád
(např. Ambruch2 – www.ambruch.de) nebo
ubrouscky Power Wipes – www.interflon.net.

Obecně je potřeba čištění provést co nejdříve od
kontaminace organického povlaku, vhodnost
přípravku a způsobu čištění předem odzkoušet a
schválit, a očištěný povrch po čištění důkladně
opláchnout čistou vodou.

Poznámka

Zvláštní pozornosti je potřeba dbát při čištění
povlaků lakovaných barvami s perleťovým
pigmentem nebo matnými barvami, kde může
dojít ke změně efektu povrchu.

Proto musejí být všechny zde uvedené postupy
předem odzkoušeny na testovací ploše, zda
nezpůsobí poškození lakovaného povrchu.

Pravidelné čištění kovových fasád

Způsobitelné a vyzkoušené firmy ve Švýcarsku jsou
k dispozici na www.szff.ch

Absolutně nevhodné prostředky

Rozpouštědlové čističe, ředidla, aceton,
chlorované uhlovodíky atd.

Kyseliny, zásady, silně alkalické čističe, abrazivní
čističe nebo přípravky s brusným účinkem
(drátěnky, textilie s hrubým a tvrdým vláknem
apod.)

Všechny písemné i ústně sdělené technicko-
uživatelské rady jsou založeny na současných
poznatcích, platí však pouze jako nezávazné
instrukce a neosvobozují Vás od vlastních
zkoušek.

Váš prodejce pro ČR a SR :

OK-COLOR spol. s r.o.

www.okcolor.cz

+ 420 283 880 301



1112-1012V1